


АДАПТЕР / L-ОБРАЗНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЖАТАЯ ГАЙКА

Тип: 4074..




| Серия ORFS | 40.... [bar] | 41.... [bar] | Код | Ø трубы М | Ø трубы W | L1 | L2 | CH1 | CH2 | ORFS |
|---------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|-----------|
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 630 | 630 | 407401 | 6 | 1/4 | 21,5 | 26,5 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| | | | 407402 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 29 | 19 | 22 | 11/16-16 |
| | | | 407403 | 12 | 1/2 | 28 | 38 | 19 | 24 | 13/16-16 |
| | 420 | 420 | 407404 | 14-15-16 | 5/8 | 33,5 | 41 | 27 | 30 | 1-14 |
| | | | 407405 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 46,5 | 30 | 36 | 13/16-12 |
| | | | 407406 | 22-25 | 7/8-1 | 41,5 | 53,5 | 36 | 46 | 17/16-12 |
| | 280 | 280 | 407407 | 28-30-32 | 1 1/4 | 44,5 | 58 | 41 | 50 | 111/16-12 |
| | | | 407408 | 35-38 | 1 1/2 | 49 | 61 | 48 | 60 | 2-12 |

Примечание: Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 40.. на 41..

АДАПТЕР / Т-ОБРАЗНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЖАТАЯ ГАЙКА

Тип: 4075..



| Серия ORFS | 40.... [bar] | 41.... [bar] | Код | Ø трубы М | Ø трубы W | L1 | L2 | CH1 | CH2 | ORFS |
|---------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|-----------|
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 630 | 630 | 407501 | 6 | 1/4 | 21,5 | 26,5 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| | | | 407502 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 29 | 19 | 22 | 11/16-16 |
| | | | 407503 | 12 | 1/2 | 28 | 38 | 19 | 24 | 13/16-16 |
| | 420 | 420 | 407504 | 14-15-16 | 5/8 | 33,5 | 41 | 27 | 30 | 1-14 |
| | | | 407505 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 46,5 | 30 | 36 | 13/16-12 |
| | | | 407506 | 22-25 | 7/8-1 | 41,5 | 53,5 | 36 | 46 | 17/16-12 |
| | 280 | 280 | 407507 | 28-30-32 | 1 1/4 | 44,5 | 58 | 41 | 50 | 111/16-12 |
| | | | 407508 | 35-38 | 1 1/2 | 49 | 61 | 48 | 60 | 2-12 |

Примечание: Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 40.. на 41..